

Спосіб виробництва малофосфористого марганцевого шлаку безперервним процесом, який включає безперервне завантаження шихтових матеріалів в електропіч, їх плавку з утворенням шлаку і попутного металу, періодичний випуск і розливання, який **відрізняється** тим, що плавку проводять в герметичній електропечі з силою струму 30 - 100кА і з активним опором на електроді 0,5 - 6мОм, а одержаний шлак гранують підтиском води 4 - 7стм.