

Спосіб виробництва малофосфористого марганцевого шлаку безперервним процесом включає безперервне завантаження шихтових матеріалів в електропіч, їх плавку з утворенням шлаку і попутного металу, періодичний випуск і розливання. Плавку проводять в герметичній електропечі з силою струму 30 - 100кА і з активним опором на електроді 0,5 - 6мОм, а одержаний шлак гранулюють під тиском води 4 - 7см.