

Способ нанесения покрытий из полупроводниковых соединений включает испарение жидкофазного компонента в вакууме, нагревание его в замкнутом объеме синтезатора.