

Способ изготовления декоративных изделий включает формование, покраску, сушку изделия. Сначала разогревают ненасыщенную полиэфирную смолу до температуры 40-50 °С, добавляют катализатор для ускорения реакции, затем добавляют мел в качестве наполнителя и песок строительный.