

Спосіб виготовлення декоративних виробів включає формування, фарбування, сушіння виробу. Спочатку розігрівають ненасичену поліефірну смолу до температури 40-50°C, додають каталізатор для прискорення реакції, потім додають крейду як наповнювач та пісок будівельний.