

Способ повышения пластичности хрупких тугоплавких металлов, например W, Mo, Cr, и их сплавов путем легирования. В качестве легирующего элемента в расплавленный металл вводят малорастворимые металлы, например Co, в которых происходит мартенситное превращение при охлаждении и / или при деформировании, в количестве 3-6 мас. %.