

Способ обработки волокнистого материала включает обработку материала перекисью водорода при комнатной температуре в кислом буферном растворе в присутствии катализатора соли железа (II).