

Важіль керування кутом установки лопатки в турбомашині, перший кінець якого монтується на поворотну вісь лопатки, щоб обертати її, а другий кінець має циліндричний штифт, встановлений на контрольне кільце, цей штифт фіксується шляхом обтиснення одного з його кінців в отворі другого кінця важеля і містить округлий фланець, до якого прикладається другий кінець важеля, причому засоби розподілу навантаження розташовані між другим кінцем важеля і обтиснутим кінцем штифта.