

Способ нанесения пористых пленок, который включает использование низкотемпературной плазмы разряда, обеспечивая электрическую зарядку кластеров, извлечение кластеров из плазмы, ускорение в электрическом поле и осаждение на подкладку.