

Спосіб нанесення пористих плівок, який включає використання низькотемпературної плазми розряду, забезпечуючи електричне зарядження кластерів, вилучення кластерів з плазми, прискорення в електричному полі і осадження на підкладку.