

Спосіб одержання порошкоподібної розчинної спінюваної композиції, яка містить аморфні частинки, що мають внутрішні пустоти, заповнені газом при атмосферному тиску. Спосіб включає вплив на композицію, одержану сушінням розпиленням, зовнішнього тиску і нагрівання композиції при температурі, нижчій температури склування. Тиск у композиції зменшують, внаслідок чого, щонайменше частина внутрішніх незаповнених пустот композиції повинна заповнюватися газом при атмосферному тиску.