

Зубчаста передача має шестірню (20), нерухомо з'єднану з валом (201), встановленим з можливістю обертання в опорі (100) за допомогою елемента (40, 50), що руйнується, виконаного з можливістю від'єднування шестірні (20) від вала (201) у випадку виникнення надмірного крутного моменту між шестірнею (20) і валом (201). Між шестірнею (20) і валом (201) встановлений напрямний опорний підшипник (80, 90) в положенні очікування, виконаний з можливістю направлення шестірні (20) в обертанні навколо вала (201) у випадку від'єднання шестірні (20) від вала (201). У газотурбінному двигуні коробка приводів, яка містить таку зубчасту передачу, дозволяє обертати допоміжні механізми у випадку несправності вала коробки приводів.