

Способ изготовления устойчивой к коррозии оболочки контейнера для радиоактивных материалов. Способ включает сварку друг с другом при помощи сваривания трением, по крайней мере, двух секций из меди или медного сплава.