

Прес напівсухого пресування містить змонтований на станині колінвал, шатун та пресовий важіль, який шарнірно зв'язаний з шатуном за допомогою пальця. Для забезпечення стабілізації пресового зусилля палець встановлено з можливістю обертання відносно шатуна та пресового важеля. Поверхня пальця, що сполучається з шатуном, виконана ексцентричною відносно поверхонь, що сполучаються з пресовим важелем. Палець оснащено додатковим важелем. До станини за допомогою пневмоциліндра прикріплено рухомий упор таким чином, що він взаємодіє з додатковим важелем.