

З'єднання кільця, що оточує турбіну, з конструкцією турбіни містить зачіпки 32 і 35, які з'єднуються одна з одною на одній стороні, а також забезпечене установленням впритул крайок 38, 39 і сполученням паза і шипа на іншій стороні. Шип 41 і паз 42 відділені від крайок 38 і 39, установлених впритул, для обмеження люфту в осьовому напрямку, що викликається конструктивними особливостями або через теплове розширення, для підвищення механічної міцності і для спрощення виробничого процесу.