

Способ обработки расплавов порошковой проволокой включает введение порошковой проволоки на глубину расплава, его растворение для достижения рафинирования и модифицирования. Введение порошковой проволоки проводят по спирали Архимеда за счет вращения металлоемкости и одновременного возвратно-поступательного движения обоймы с порошковым проводом от центра металлоемкости к ее периферии.