

Спосіб обробки розплавів порошковим дротом включає введення порошкового дроту на глибину розплаву, його розчинення для досягнення рафінування та модифікування. Введення порошкового дроту проводять по спіралі Архімеда за рахунок обертання металоємності і одночасного зворотно-поступального руху обойми з порошковим дротом від центру металоємності до її периферії.