

Способ диагностики металлоза в тканях, прилегающих к эндопротезу, включает в себя рентгеновскую компьютерную томографию. По томограммам проводят гистографический анализ рентгеновской плотности металла эндопротеза, прилегающей ткани и границы раздела металл-ткань.