

Способ очистки тростникового сахара-сырца включает аффинацию, дефекоосатурационную обработку клеровки известью и углекислотой, фильтрацию, обесцвечивание. При этом очистку клеровки сахара-сырца осуществляют осадком карбоната кальция первой сатурации.