

Привод кругловязальной машины содержит электродвигатель, клиноременную передачу, ведущий шкив которой жестко установлен на валу электродвигателя, зубчатую передачу, ведущая шестерня которой установлена на валу ведомого шкива клиноременной передачи, вертикальный приводной вал, на котором установлено зубчатое колесо зубчатой передачи, а на его концах жестко закреплены цилиндрические шестерни для кинематической связи с механизмами кругловязальной машины; маховик, электромагнитную фрикционную муфту, которая соединяет маховик с валом электродвигателя.