

Способ получения биметаллической непрерывнолитой заготовки включает подачу жидкого металла или сплава одного состава в кристаллизатор одновременно с введением в него заготовки из металла или сплава другого состава с последующим вытягиванием полученной биметаллической заготовки, которые осуществляют в вакууме.