

Способ получения агломерата включает подготовку шихты, зажигание и спекание шихты. Перед зажиганием осуществляют подогрев шихты выше точки росы, а зажигание выполняют в две стадии, на первой из которых шихту подвергают окислительному высокотемпературному нагреванию и зажигают в ней твердое топливо, а на второй стадии обрабатывают эту высокотемпературную зону восстановительными газами.