

Спосіб одержання агломерату включає підготовку шихти, запалювання і спікання шихти. Перед запалюванням здійснюють підігрів шихти вище точки роси, а запалювання виконують у дві стадії, на першій з яких шихту піддають окислювальному високотемпературному нагріванню і запалюють в ній тверде паливо, а на другій стадії обробляють цю високотемпературну зону відновлювальними газами.