

1. Способ получения сорбента медицинского назначения, включающий деминерализацию активного угля раствором соляной кислоты при кипячении, обеспыливание, ионную балансировку и расфасовку, **отличающийся** тем, что обеспыливание проводят перед деминерализацией путем обработки угля раствором перекиси водорода.

2. Способ по п. 1, **отличающийся** тем, что обработку ведут раствором, содержащим 1,0-4,5 мас. % перекиси водорода при 18-25°C в течение 10-30 минут.

3. Способ по пп. 1, 2, **отличающийся** тем, что обработку раствором перекиси водорода ведут при объемном соотношении твердой и жидкой фаз (0,6-0,8):1.

4. Способ по пп. 1, 2, 3, **отличающийся** тем, что деминерализацию угля ведут при содержании соляной кислоты в растворе 2,0-5,5 мас. % и объемном соотношении твердой и жидкой фаз (0,3-0,5):1.