

Механизм вязания кругловязальной машины содержит игольный цилиндр со штегами и платинным венчиком, иглы, расположенные между штегами, платины, установленные в платинном венчике, игольные блоки с закрепленными на них заключающими и кулирными клиньями, кольцо с жестко соединенными с ним платинными замками и нитеводители. Штеги на рабочих поверхностях имеют систему канавок, состоящую из одной продольной и пересекающих ее наклонных поперечных канавок, один конец каждой из которых ограничен пределами рабочей поверхности штеги, а другой имеет открытый выход на ребре штеги.