

Механізм в'язання круглов'язальної машини містить голковий циліндр зі штегами й платинним вінчиком, голки, розташовані між штегами, платини, встановлені в платинному вінчику, голкові блоки з закріпленими на них вмісними і кулірними клинами, кільце з жорстко з'єднаними з ним платинними замками й нитководи. Штеги на робочих поверхнях мають систему канавок, що складається з однієї поздовжньої й перетинаючих її похилих поперечних канавок, один кінець кожної з них обмежений межами робочої поверхні штеги, а інший має відкритий вихід на ребрі штеги.