

Способ декольматации призабойной зоны пласта с гидростатическим или аномально высоким пластовым давлением включает периодическое увеличение давления на пласт до величины репрессии при его вскрытии бурением и последующую быструю разрядку давления до максимально допустимой депрессии. Избыточное давление создают путем закачки жидкости в затрубное пространство скважины, заполненной аэрированной жидкостью, при наличии в трубном пространстве пачки воздуха, или путем закачки жидкости в трубное пространство скважины, заполненной аэрированной жидкостью, при наличии в затрубном пространстве пачки воздуха. Разрядку давления осуществляют путем сброса из затрубного или трубного пространства закачанной ранее жидкости через полностью открытую выкидную линию.