

Спосіб декольматації призабійної зони пласта з гідростатичним або аномально високим тиском пласта включає періодичне збільшення тиску на пласт до величини репресії при його розкритті бурінням і подальшу швидку розрядку тиску до максимально допустимої депресії. Надмірний тиск створюють шляхом закачування рідини в затрубний простір свердловини, заповненої аерованою рідиною, за наявності в трубному просторі пачки повітря або шляхом закачування рідини в трубний простір свердловини, заповненої аерованою рідиною за наявності в затрубному просторі пачки повітря. Розрядку тиску здійснюють шляхом скидання із затрубного або трубного простору попередньо закачаної рідини через повністю відкриту викидну лінію.