

У способі заповнення порожнеч за кріпленням підземних виробок порожнечу за кріпленням заповнюють тверднучим масивом, утвореним з рукавів, що мають дві ємкості, заповнені сипкою сумішшю, що твердне після зволоження. Тверднуча суміш зціплюється з матеріалом ємкостей та зі стальним кріпленням і ґратчастою затяжкою. Податливість заповнення за кріпленням регулюється подачею води по системі труб до внутрішньої ємкості.