

Способ и устройство для загрузки сыпучего материала на конвейерную ленту печи с поворотным подом состоят в том, что сыпучий материал загружают на транспортировочное устройство с толщиной слоя, пропорциональной расстоянию до центра печи с поворотным подом. Скорость транспортировки транспортировочного устройства устанавливают на определенном значении, поверхность сыпучего материала разглаживают и по всей ширине конвейерной ленты печи наносят сыпучий материал с постоянной толщиной слоя. Устройство имеет кожух, транспортировочное устройство, приспособление для нанесения сыпучего материала.