

Спосіб і пристрій для завантаження сипкого матеріалу на конвеєрну стрічку печі з обертовим подом полягає у тому, що сипкий матеріал завантажують на транспортувальний пристрій з товщиною шару, пропорційною відстані до центру печі з обертовим подом. Швидкість транспортування транспортувального пристрою встановлюють на певному значенні, поверхню сипкого матеріалу розгладжують і по всій ширині конвеєрної стрічки печі наносять сипкий матеріал з постійною товщиною шару. Пристрій має кожух, транспортувальний пристрій, засіб для нанесення сипкого матеріалу.