

Спосіб підвищення продуктивності свердловин полягає в тому, що на трубах одночасно з пристроєм для створення високих репресій і депресій тиску встановлюють стаціонарну частину експлуатаційного обладнання, причому пристрій розташовують на рівні або нижче інтервалу перфорації, а стаціонарне експлуатаційне обладнання - на проектній глибині, під пристроєм розміщують заглушену знизу і з отворами в верхній частині трубу і після створення високих репресій і депресій тиску промивають свердловину нафтою і при необхідності встановлюють в труби нестаціонарну частину підземного експлуатаційного обладнання.