

Спосіб складання поршневої машини з безшатунним механізмом включає встановлення гільз у корпусі машини, складання й встановлення в корпусі машини механізму перетворення зворотно-поступального руху поршневих вузлів в обертальний рух вихідного вала, при цьому кожен гільзу встановлюють у корпусі машини з можливістю переміщення в площині, перпендикулярній осі гільзи.