

Предлагаемый способ переключения трехфазной нагрузки от одного источника трехфазного напряжения к другому с помощью выключателей отличается тем, что, с целью обеспечения непрерывности электропитания нагрузки, фазные цепи нагрузки отключают от первого источника напряжения и подключают ко второму источнику поочередно.