

Спосіб нанесення покриттів із напівпровідникових сполук включає випаровування рідкофазного компонента у вакуумі, нагрівання його в замкнутому об'ємі синтезатора.