

Процесс изготовления жиронепроницаемого волокнистого материала включает нанесение на поверхность волокнистой основы состава для придания жиронепроницаемости и сушку полученного волокнистого материала, при этом волокнистую основу используют с плотностью  $0,60-1,05 \text{ г/см}^3$ , а состав содержит поливиниловый спирт, глицерин, кристаллогидрат сернокислого натрия и воду.