

Процес виготовлення жиронепроникного волокнистого матеріалу включає нанесення на поверхню волокнистої основи складу для надання жиронепроникності і сушіння отриманого волокнистого матеріалу, при цьому волокнисту основу використовують зі щільністю 0,60-1,05 г/см³, а склад містить полівініловий спирт, гліцерин, кристалогідрат сірчанокислого натрію і воду.