

Привод кругловязальной машины содержит электродвигатель с валом и вертикальный приводной вал, кинематически соединенные между собой с помощью механических передач. Механические передачи выполнены в виде цепной передачи с ведущей звездочкой, жестко установленной на валу электродвигателя, и ведомой звездочкой, жестко установленной на вертикальном приводном валу.