

Привід круглов'язальної машини містить електродвигун з валом та вертикальний привідний вал, кінематично з'єднані між собою за допомогою механічних передач. Механічні передачі виконані у вигляді ланцюгової передачі з ведучою зірочкою, жорстко встановленою на валу електродвигуна, та веденою зірочкою, жорстко встановленою на вертикальному привідному валу.