

Прибор для черчения кривых 4-го порядка включает горизонтальную направляющую, вертикальную траверсу и кулису, связанные между собой шарнирами и ползунами, а также дополнительную кулису, шатун и горизонтальную траверсу.