

Способ монтажа гидравлического пресса путем крепления колонн с подвижной траверсой в перекладинах с помощью внутренних и внешних гаек, которые затягивают сначала, а затем под нагрузкой пресса. Нагрузки пресса осуществляют ступенчато до максимального рабочего усилия и выполняют затягивание гаек после каждой нагрузки с последующим многократным перемещением подвижной траверсы.