

Спосіб монтажу гідравлічного преса шляхом кріплення колон з рухливою траверсою в поперечках за допомогою внутрішніх і зовнішніх гайок, що затягують спочатку, а потім під навантаженням преса. Навантаження преса здійснюють ступінчасто до максимального робочого зусилля і виконують затягування гайок після кожного навантаження з наступним кількарізовим переміщенням рухливої траверси.