

Корисна модель належить до галузі санітарно-гігієнічного обладнання, а саме, до пристосувань для миття тіла, і може бути використана при виготовленні віників для масажних та лікувальних цілей.

Відомо спосіб виготовлення віника для масажних і лікувальних цілей, що включає збирання та підготування віток листяних порід дерев, ув'язування їх біля крони у пучок з утворенням ручки. Готові до ув'язування вітки поділяють на дві частини, першу з них стискають та обв'язують мотузкою, наприклад, пеньковою, кінці мотузки перекручують та, не послабляючи натягу мотузки, до першої частини приєднують другу, одночасно стискають та обв'язують увесь пучок кінцями мотузки два чи три рази та закріплюють кінці мотузки вузлом, після чого кінці, що лишилися, протягають разом вздовж ручки та на відстані 50-80 см від кінця виводять їх крізь середину зовні, роз'єднують кінці мотузок, праворуч та ліворуч стискають та охоплюють ними пучок два чи три рази, закріплюючи кінці мотузки вузлом, після чого крону обробляють сіллю [RU №2108739 C1, A 47K 7/02, 1998].

Віники, отримані зазначеним способом, при тривалому зберіганні втрачають свої властивості.

В основу корисної моделі поставлено задачу створити спосіб виготовлення віників, які би не втрачали своїх властивостей при тривалому зберіганні.

Поставлену задачу вирішують тим, що у способі виготовлення віника для масажних і лікувальних цілей, який включає збирання та підготування віток дерев, ув'язування їх у пучки з утворенням ручки, згідно з корисною моделлю, після ув'язування віники заморожують протягом від 10 хвилин до 1 доби при температурі від -1°C до -50°C та зберігають у вакуумній упаковці.

У способі використовують вітки листяних чи соснових порід дерев.

Заморожування віників протягом від 10 хвилин до 1 доби при температурі від -1°C до -50°C та зберігання у вакуумній упаковці дозволяє їм не втрачати своїх властивостей при тривалому зберіганні, що створює зручність використання віників.

Спосіб здійснюють наступним чином.

Спочатку збирають та підготовляють вітки листяних порід дерев - беріз, дуба, липи тощо чи соснових порід дерев - сосни, ялівцю, смереки тощо. Після цього зібрані та підготовані вітки ув'язують у пучки з утворенням ручки. Далі ув'язані віники заморожують протягом від 10 хвилин до 1 доби при температурі від -1°C до -50°C та зберігають у вакуумній упаковці.