

Спосіб пасивного захисту гермооболонки реакторного відділення від перевищення розрахункового тиску включає конденсацію пару в гермооб'ємі, струминно-краплинне охолодження пароповітряної суміші охолодним розчином, подачу охолодного розчину інжектором, розхолоджування гермооб'єму, відведення теплоти.