

Способ производства компаунда включает образование состава, который твердеет, смешиванием эпоксидной смолы с пластификатором, введение растворителя и подогретого наполнителя, смешивание состава с отвердителем.