

Спосіб виготовлення компаунду включає утворення складу, що твердіє, змішуванням епоксидної смоли із пластифікатором, введення розчинника і підігрітого наповнювача, змішування складу з отверджувачем.