

Прижимная лапка швейной машины включает стойку, подошву, ролики, фиксатор, пластинчатую пружину.