

Способ отделки керамической плитки включает стадии ангобирования, глазуирования, сушки плитки, обжигание и отпечатывание краской трафаретным способом с последующей сушкой полупродукта. Для отпечатывания используют краску УФ-затвердения. Стадию сушки полупродукта осуществляют с помощью УФ-ламп.