

Спосіб оздоблення керамічної плитки включає стадії ангобування, глазурування, сушіння плитки, випалювання і задруковування фарбою трафаретним способом з наступним сушінням напівпродукту. Для задруковування використовують фарбу УФ-затвердіння. Стадію сушіння напівпродукту здійснюють за допомогою УФ-ламп.