

Спосіб приготування лляної трести шляхом витримання в герметичній камері зволоженої льоносоломки. Льоносоломку звожують до 100 % вологості 10 % водним розчином меляси і витримують в герметичній камері з обмеженим доступом повітря при температурі 30 °C протягом 5 діб.